


ポイントコントローラーの出力を18個のポイントに
割り振って通過型のヤードを作成した事例

出力端子台のM(マスター)に接続

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9



(P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9)

出力端子台のS(スレーブ)に接続